

ROT gekennzeichnete Eingänge müssen mit +VDC belegt sein um das Sondersignal zu aktivieren Der Eingang kann von einem Kennleuchtenkontrollrelais oder einem Kontrollausgang (+) angesteuert werden. Sollte kein Anschluss nach DIN gewünscht sein diesen Eingang auf Klemme 15 legen



Der Eingang kann von einem Kennleuchtenkontrollrelais oder einem Kontrollausgang (+) angesteuert werden. Sollte kein Anschluss nach DIN gewünscht sein diesen Eingang auf Klemme 15 legen